



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пр-т Октябрьский, 122 а, г. Киров, 610000, тел. 67-95-12 (код 8332)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес, наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Киров

(место составления акта)

« 29 » ноября 2018г.

(дата составления акта)

09.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 656

По адресу/адресам: г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении проверки № 656 от «29» октября 2018 г. Вожегова Владимира Александровича заместителя начальника ОНДПР г. Кирова Главного управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №61» города Кирова

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

27 ноября 2018г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 3 ч. 30 мин.

29 ноября 2018 г. с 08 час. 30 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Кирова Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): Директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г.Кирова Русских В.Л. 22.11.2018г.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Павлов Иван Сергеевич – государственный инспектор города Кирова по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: \_\_\_\_\_

Директор МБОУ СОШ с УИОП №61 г. Кирова Русских Владимир Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Учреждение образования. Функциональное назначение 4.1. Здание школы 4-х этажное 1960 года постройки, кровля двускатная шифер по деревянной обрешетке, пристрой к основному зданию школы 3-х этажный 1993 года постройки, кровля плоская, покрыта рубероидом. Стены кирпичные, перекрытие ж/.2-й ст. огнестойкости. Вокруг школы имеется круговой асфальтированный проезд. Отопление – центральное водяное. В здании имеется внутренний пожарный водопровод. В здании имеется установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, заключен договор на обслуживание установки. Имеется журнал ТО и ППР установок АПС, с отметками ответственных лиц. Имеется график ТО и ППР установок АПС. На момент проверки на всех этажах установлено аварийное освещение. На прилегающей территории к школе имеется 2 ПГ. Имеется инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями ППР в РФ. Инструктажи по пожарной безопасности с работниками учреждения проводятся 1 раз в полугодие, имеются журналы первичного и повторного инструктажей с отметками проведения инструктажей. Имеются приказы о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние школы, об усилении противопожарного режима, о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние помещений в здании школы. У места установки прибора АПС установлено аварийное освещение, имеется инструкция по действиям персонала на случай пожара и неисправности установки АПС. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в школе прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. В здании школы имеются огнетушители ОП-4, ОП-5 в общем количестве 33 шт. Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения. Подвал закрыт на замок, хранения горючих материалов в подвале на момент проверки не допускается. На момент проверки на всех этажах установлено аварийное освещение.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Устройства для самозакрывания (доводчики) и уплотнения в притворах установленные на дверях, отделяющих коридоры 1, 2, 3, 4 этажей (в количестве 10 штук) от лестничных кле-	ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ); п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.



	ток, не обеспечивают плотного закрывания створок двери, тем самым не обеспечено ограничение распространения опасных факторов пожара (двери частично перекошены, разошлись) (здание школы 1960 г.п.)	Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009)	
2.	В актовом зале, расположенном на 4 этаже здания школы 1960 г.п., для отделки потолка применены горючие материалы	ч. 6 ст. 134, Таблица 29 №123-ФЗ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
3.	В спортивном зале, расположенном на 4 этаже здания школы 1960 г.п., для отделки потолка применены горючие материалы	ч. 6 ст. 134, Таблица 29 №123-ФЗ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
4.	Помещение хранения спортивного инвентаря, выделенное противопожарными перегородками 1-го типа, без соответствующего заполнения дверного проема (установлены деревянные двери) (здание школы 1960 г.п.)	ч. 1, 3 ст. 88, табл. 23, 24 №123-ФЗ, п. 4.17 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13130.2013)	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
5.	В чердачном помещении вертикальные воздуховоды не оштукатурены	п. 6.19 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
6.	Ограждения на кровле здания находятся в неисправном состоянии	п. 24 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
Пристрой здания школы (1993 год постройки)			
7.	Складское помещение ВЗ- П II а (пом. 32 по техническому паспорту 1 этаж) противопожарная дверь находится в неисправном состоянии (не закрывается доводчиком)	п. 61 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
8.	На противопожарной двери, отделяющей помещения лыжной базы (пом. 33 по техническому паспорту 1 этаж) от коридора, отсутствует участок термоуплотнительной ленты, предусмотренной конструкцией двери согласно паспорту на изделие	п. 61 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
9.	На противопожарной двери, отделяющей помещения склада (пом. 83 по техническому паспорту 1 этаж) от коридора, отсутствует участок термоуплотнительной ленты, предусмотренной конструкцией двери согласно паспорту на изделие	п. 61 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
10.	Складское помещение ВЗ- П II а (пом. 83 по техническому	п. 61 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ



	паспорту 1 этаж) противопожарная дверь находится в неисправном состоянии (не закрывается доводчиком)		«СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
11.	На противопожарной двери, отделяющей помещения слесарки (пом. 87 по техническому паспорту 1 этаж) от коридора, отсутствует участок термоуплотнительной ленты, предусмотренной конструкцией двери согласно паспорту на изделие	п. 61 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
12.	Двери запасного эвакуационного выхода, ведущего с первого этажа в правую лестничную клетку, затем непосредственно наружу, открывается не по ходу эвакуации	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
13.	Место сопряжения противопожарной двери помещения электрощитовой (пом. 47 по техническому паспорту 1 этаж) с противопожарной перегородкой 1-го типа не имеет предела огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград, не менее чем EI 45 (противопожарная монтажная пена не заштукатурена)	ч.6 ст. 88, табл. 23 №123-ФЗ; п. 22 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
14.	Помещение электрощитовой (пом. 47 по техническому паспорту 1 этаж) противопожарная дверь находится в неисправном состоянии (не закрывается доводчиком)	п. 61 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
15.	В рекреации второго этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	пп. «В» п. 42 ППР в РФ	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
16.	Помещение хранения спортивного инвентаря малого спортивного зала, выделенное противопожарными перегородками 1-го типа, без соответствующего заполнения дверного проема (установлены деревянные двери)	ч. 1, 3 ст. 88, табл. 23, 24 №123-ФЗ, п. 4.17 СП 4.13130.2013	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.
17.	Помещение хранения спортивного инвентаря большого спортивного зала, выделенное противопожарными перегородками 1-го типа, без соответствующего заполнения дверного проема (установлены деревянные двери)	ч. 1, 3 ст. 88, табл. 23, 24 №123-ФЗ, п. 4.17 СП 4.13130.2013	МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова; директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских В.Л.



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 656/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.11.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова –  
государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору  
Павлов И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 29 » ноября 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Директор МБОУ "СОШ с УМОЛ №61" город Кирова*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » ноября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)